



## Sitzung des Bauausschusses am 28.11.2017

### Bericht des Bürgermeisters

### Baumfällungen Winterhalbjahr 2017 / 2018

#### Kita Stalmanstraße

1	Stück	Birke	Ø	30	cm	Weissfäule
---	-------	-------	---	----	----	------------

#### Lüneburger Straße

1	Stück	Eiche	Ø	30	cm	Windbruch
1	Stück	Ahorn	Ø	50	cm	Verpilzung

#### Weg am Freibad

1	Stück	Erle	Ø	40	cm	abgestorben
---	-------	------	---	----	----	-------------

#### Harburger Straße

1	Stück	Ahorn	Ø	35	cm	Sturmschaden
1	Stück	Ahorn	Ø	35	cm	Verpilzung
1	Stück	Birke	Ø	40	cm	absterbend

#### Parkplatz Böhmheide

1	Stück	Weide	Ø	40	cm	Sturmschaden
---	-------	-------	---	----	----	--------------

#### Blumenstraße

3	Stück	Erlen	Ø	30 - 40	cm	Verpilzung
---	-------	-------	---	---------	----	------------

#### Böhmepark

4	Stück	Erlen	Ø	30 - 50	cm	Verpilzung
---	-------	-------	---	---------	----	------------

#### Hauptwege im Böhmewald

1	Stück	Eiche	Ø	40	cm	Verpilzung
1	Stück	Birke	Ø	80	cm	Verpilzung
1	Stück	Douglasie	Ø	100	cm	starke Fäulnis

#### Hindenburgstadion

1	Stück	Birke	Ø	45	cm	absterbend
---	-------	-------	---	----	----	------------

**Wiedinger Weg**

1 Stück Robinie Ø 90 cm Verpilzung

**Bereich Teufelsbrücke**

1 Stück Erle Ø 40 cm

absterbend

1 Stück Birke Ø 50 cm

Kronenbruch

**KSP Krumme Rieth**

1 Stück mehrstämmige Weide Verpilzung

**öffentliche Grünfläche An der Weide**

8 Stück Weiden Ø 20 - 50 cm Verpilzung

**Krippe Lebenshilfe**

1 Stück Birke Ø 45 cm Verpilzung

**ehemalige Musikschule**

1 Stück Ahorn Ø 40 cm Verpilzung

**Wegestrecke Verlängerung In den Hübeeten**

3 Stück Eichen Ø 40 - 60 cm absterbend

1 Stück Erle Ø 30 cm absterbend

3 Stück Kiefern Ø 45 cm Kronenbruch und trocken

**Eduard-Röders-Straße 1**

1 Stück Vogelbeere Ø 15 cm Verpilzung

**Kampstraße 6**

1 Stück Robinie Ø 25 cm absterbend

**Walsroder Straße**

2 Stück Vogelbeeren Ø 30 cm Verpilzung

1 Stück Eiche Ø 25 cm Stammschaden

10 Stück Ahorn Ø 20 - 30 cm halbseitige Krone und starker Schrägwuchs

15 Stück Pappeln Ø 20 - 30 cm zu enger Bestand und Bruchgefahr

**Gesunde Bäume, die nicht aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden müssen:**

**Martin-Luther-Straße 4**

1 Stück Ahorn, Ø 40 cm Standort im Gehweg, Wurzelanhebungen

**Eschenweg 7**

1 Stück Baumhasel, Ø 40 cm Standort in einem Straßenbeet, Wurzelanhebungen und Einwuchsgefahr in Leitungen

**Heidlandstraße 13**

1 Stück Vogelbeere, Ø 50 cm Standort im Gehwegbereich, Wurzelschäden bei befestigten Flächen auf dem privatem Grundstück Heidlandstraße Nr. 13 und Billungstraße

**Rühberg 6, Ecke Pastor-Rudolf-Schmidt-Weg**

1 Stück Eiche, Ø 35 cm Pflasteranhebungen und Fundamentbeeinträchtigung

**Feldstraße - Zuweg zum öffentlichen Kinderspielplatz**

1 Stück Birke, Ø 30 cm Gebäudebeeinträchtigung

**Baumfällungen im Außenbereich**

**Öffentliche Straße, Wege, Ortschaften, Campingplatz etc.**

Insgesamt müssen 166 Stück Bäume aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. Es sind fast alle hier vorkommenden Baumarten betroffen, in den verschiedenen Wuchsstärken. Viele Bäume wirken auf den ersten Blick gesund, sind jedoch durch die verschiedenen Stürme in diesem Jahr im Bereich der Kronen stark beschädigt oder durch den sogenannten Zwieselwuchs als bruchgefährdet einzuschätzen. Auffällig ist das Kastaniensterben im Bereich der Ortschaft Woltem. In diesem Fall wurden die Kastanien durch Bakterien befallen und brachten gesunde Bäume innerhalb kurzer Zeit zum Absterben.

Einzelaufzeichnungen, wo die jeweiligen Bäume im Stadtgebiet und aus welchen Gründen die Fällungen erfolgen sollen, können im FD 67 eingesehen werden.

### **Landschaftsgärtnerische Pflegeeingriffe in öffentlichen Grünflächen mit erhöhtem Aufwand**

Gehölzrückschnitte und Baumfällungen in zu eng gewachsenen Beständen sind unbedingt nötig, um den Bestand zu stabilisieren.

- Maßnahmen sind in Harber im Bereich der Verlängerung des Wischengrundes Richtung Abelbecker Weg südlich der Wegetrasse vorgesehen.
- Grünzug zwischen der Lüneburger Straße und Ginsterweg, westlich des Kronsbeerenweges. Hier gibt es schon seit Jahren Beschwerden von Anliegern, hinsichtlich Verschattung und Kronenüberwuchs in die privaten Flächen.
- Vogelschutzgehölz westl. der Herderstraße und Lessingstraße. Hier soll der Randbereich zu den privaten Grundstücken ausgelichtet werden.
- Grünzug zwischen der Baderstraße und der Schuhmacherstraße. Auslichtungsarbeiten und Baumfällungen sind vorgesehen, um den zu dichten Bewuchs auszulichten.